

Nordbeck GmbH & CO.KG, Klosterstr.46, 53332 Bornheim

Herrn
 Hans-Bernd Nordbeck
 Klosterstr. 27
 53332 Bornheim

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

Gutachten

Betreff: Hunde-Haftpflichtschaden

Anspruchsteller:	Werner Mirdeler Marsdorferstr.27 53332 Bornheim	Schaden-Nr.:	53332/15729
		Vers.-Nr.:	60218072604/1P
Werkstatt:	Muehlens Autolackdesign Johann Philipp-Reisstr.27 53332 Bornheim	Vers.-Nehmer:	Guido Mirdeler
		Versicherung:	AXA Versicherung AG Colonia Allee 16 51067 Köln
Auft.-Datum:	03.07.2014	Auftraggeber:	Werkstatt
Bes.-Datum:	04.07.2014 17:00	Bes.-Ort:	Muehlens Autolackdesign Johann Philipp-Reisstr.27 53332 Bornheim
Besichtigt von:	KFZ-Sachverständiger Hans-Bernd Nordbeck		

Zusammenfassung:		ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Amtl.Kennz.:	53332/15729		
Fahrzeugart:	PKW, SUV, Kleintransporter	Reparaturkosten	3.316,36 3.946,47
Fabrikat:	BMW	Wertminderung (MwSt. nicht ausweisbar)	600,00
Typ:	Baureihe X3 (F25) (2010->) xDrive 35d	Wiederbeschaffungswert	nicht ermittelt
Fzg. Id.-Nr.:	WBAWY710600B58496	Restwert	nicht ermittelt
Erstzulassung:	26.11.2012	Reparaturdauer	Arbeitstage 3
km-Stand:	22589 km abgelesen 22589 km geschätzt		
Beurteilung:	reparaturwürdig		
Verk.-Sicherh.:	verkehrssicher		

KFZ-Sachverständiger
 Hans-Bernd Nordbeck

20 Fotos

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	SU-G 56		
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter		
Aufbau:	SUV		
Fabrikat:	BMW		
Typ / Untertyp:	Baureihe X3 (F25) (2010->) xDrive 35d		
KBA-Nummer:	0005/BGT		
Fzg.Ident.-Nummer:	WBAWY710600B58496		
Erstzulassung:	26.11.2012		
Letzte Zulassung:	26.11.2012		
Motorart:	Diesel/DPF		
Schadstoffklasse:	Euro 5		
Leistung in kw:	230		
Hubraum in ccm:	2993		
Anzahl der Plätze:	5		
Nächste HU:	11.2015		
Laufleistung in km abgelesen:	22589		
Laufleistung in km geschätzt:	22589		
Bereifung:	v.l.	7,0 mm	245/40R20 99Y
	Pirelli		Sommer
	v.r.	7,0 mm	245/40R20 99Y
	Pirelli		Sommer
	h.r.	7,0 mm	275/35R20 102Y
	Pirelli		Sommer
	h.l.	7,0 mm	275/35R20 102Y
	Pirelli		Sommer
Farbe / Lackart:	Grau/Silber / Metallic (2-Schicht)		
Ausstattung:	<p>Nichtraucher-Paket, Karosserie: 5-türig, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchten Weiß, Scheibenwaschdüsen heizbar, Heckscheibenwischer, Wärmeschutzverglasung getönt, Scheibenkleber für Warmverklebung, Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player), AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Bordcomputer, Check-Control-System, Außentemperaturanzeige, Reifenpannen-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn, Kopf-Airbag-System hinten, Seitenairbag vorn, Armauflage vorn, Mittelarmlehne hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Fußmatten Velours, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein, Sitze vorn elektr. verstellbar</p>		

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

(links mit Memory), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Aktive Kopfstützen, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fernentriegelung Heckklappe, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Getränkehalter vorn und hinten, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsenergierückgewinnung, Parkbremse elektrisch, LM-Felgen, Reifen 245/50 R18 ...W, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Servolenkung Servotronic, Multifunktion für Lenkrad, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Bergabfahrkontrolle (HDC), Radstand 2810 mm, Batterie 90 Ah, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Start/Stop-Anlage (Funktion), Rußpartikelfilter, Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel KAT (N57 Z), Sport-Paket M / M-Technic, Metallic-Lackierung

Vorschäden:

keine erkennbaren Vorschäden

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 03.07.2014 durch Werkstatt wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug auf Grund des Schadenereignisses vom zur Beweissicherung und Feststellung des Schadenumfangs und der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten nach Haftpflichtgesichtspunkten erstellt.

Schadenschwerpunkt

Karosserie-Anbauteile

Stoßfänger vorne beschädigt/ersetzen.

Heckklappe hinten links verkratzt/lackieren.

Kotflügel und Radlauf vorne rechts angebissen und beschädigt/ersetzen bzw. lackieren.

Stoßfänger hinten und Defussor beschädigt/ersetzen.

Besichtigung

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem guten, gepflegten und ordentlichen Zustand.

Fahrfähigkeit / Verkehrssicherheit

Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug schadenbedingt in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand im Sinne der StVZO.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug war beschädigt und wurde unrepariert vorgefunden. Es befand sich

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

augenscheinlich im selben Zustand wie unmittelbar nach Eintritt des Schadenereignisses. Es ergaben sich keine Hinweise, dass der Fahrzeugzustand verändert wurde.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung erfolgte am Abstellplatz, die Bedingung zur Schadenfeststellung war ausreichend.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I im Original vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug- Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Zulassung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt zugelassen.

Beschädigungsbereiche

Das Fahrzeug wurde rundum beschädigt.

Schadenshergang

Das Fahrzeug wurde von einem Hund beschädigt.

Instandsetzungskostenermittlung / Kalkulationserläuterungen

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde auf einer EDV-Anlage erstellt. (System DAT)

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen "P" aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte bei Besichtigung keine eindeutige Schädigung erkannt werden, jedoch auch nicht ausgeschlossen werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten, den technischen Voraussetzungen und Herstellervorgaben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so daß gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter "ERLÄUTERUNGEN".

Hinweis :

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar. Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Kalkulationsgrundlage

Da ein unterschriebener Reparaturauftrag vorliegt, wurden als Kalkulationsgrundlage die Verrechnungssätze der reparaturdurchführenden Werkstatt angesetzt. Zusatzkosten wie UPE-Aufschlag/Verbringungskosten und sonstige Nebenkosten wurden soweit bekannt und zur Wiederherstellung relevant in der Kalkulation berücksichtigt.

Reparaturwürdigkeit

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.

Bornheim, 07.07.2014

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 15729

Bornheim

Reparaturdauer

Bei Vorhandensein sämtlicher Ersatzteile, zügiger Reparaturdurchführung und freien Lackierkapazitäten, sind als Reparaturdauer die auf Seite 1 angegebenen Arbeitstage anzusetzen.

Abzüge / Wertverbesserung

Durch die schadenbedingten Reparaturarbeiten wird für das Fahrzeug keine generelle Wertsteigerung eintreten, so daß Abzüge entfallen.

Wertminderung

600,00 EUR

Unter Berücksichtigung einer sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtsprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten.

Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Die Wertminderung wurde durch den Sachverständigen der Marktsituation angemessen bewertet und festgelegt.

Notreparatur

Eine Notreparatur ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Bemerkungen

Hinweis:

Das Gutachten, sowie die fotografische Schadensdokumentation, sind Urheberrechtlich geschützt. Dieses Schadensgutachten einschließlich der fotografischen Dokumentation wurden zur zivilrechtlichen Schadensregulierung unter Ausschluss der Weitergabe an Dritte erstellt.